

Erledigt

Nach XHCI Mode auf Enabled startet Hack nicht mehr

Beitrag von „Fritz M.“ vom 4. Oktober 2019, 14:05

[Zitat von jhahn](#)

Ich hatte das Board auch lange im Einsatz, XHCI Mode auf Auto ist richtig. Mit Smart Auto etc. gibt es nur Probleme. Kann es sein, dass Du Port-Limit-Patches in Deiner Config.plist gesetzt hast? Diese müssen ab 10.14.5 [aktualisiert](#) werden.

Ich habe mir den Link angesehen und bin bei einem für mich relevanten Detail etwas stutzig geworden; denn da (ich hoffe, ich darf das hier zitieren) steht folgendes:

...Tip: Use XHCI-200-series-injector.kext for B250/H270/Z270 motherboards or XHCI-200-series-injector.kext for B360/H370/Z370 motherboards or XHCI-x99-injector.kext for X99/X299 motherboards.

Ist das wirklich so gemeint? Oder sollte es heißen **XHCI-300-series-injector.kext** for B360/H370/Z370 motherboards?

Das wäre ja von der Namensgebung her sinnvoller; weiß da jemand bescheid?