

**Erledigt**

## **Conexant CX20632 Audio läuft nicht unter Mojave**

**Beitrag von „marcus.l“ vom 4. Oktober 2019, 16:01**

Okay also ein bisschen zu früh gefreut hatte ich mich, aber mich stören die Probleme eigentlich nicht...

LineOut hinten und Kopfhörer funktionieren, wobei der LineOut etwas lauter ist (bei maximaler Lautstärke übersteuern meine Kopfhörer).

LineIn funktioniert weder vorne noch hinten bis jetzt, zumindest sehe ich mit eingestecktem Headset keinen Ausschlag in den Systemeinstellungen. Beide LineIns werden aber angezeigt.

Der Inject funktioniert nur mittels alcid=15.

Wenn der LineOut hinten belegt ist und vorne Kopfhörer eingesteckt werden, haben die dann im SwitchMode eigentlich Priorität?

Was mir noch aufgefallen ist, die internen Speaker vom PC funktionieren nicht. Ist nur eine Information, brauchen tut die wahrscheinlich niemand.

Liebe Grüße

Marcus