

Erledigt

Upgrade auf Sapphire 580 Nitro+ klappt nicht / BIOS piept 5 mal

Beitrag von „Labbedudel“ vom 6. Oktober 2019, 00:15

Hm, das hatte ich schon probiert - ohne Erfolg.

Im Moment habe ich die Karte wieder draußen. Evtl. stecke ich die morgen mal in einen anderen Rechner rein, um auszuschließen, dass die einfach defekt ist (kann ich eigentlich nicht glauben, ist neu).

Netzteil hat 650W. Am Saft sollte es also eigentlich auch nicht liegen.

Sonst habe ich im BIOS nichts rumgeschraubt, was sich irgendwie auf Stabilität auswirken sollte (Übertaktung, Timings etc.). 🤔