

Erledigt

Externe festplatte wird nicht mehr erkannt und einbau 2 neuer Internen zur Datenrettung von noch vorhanden externen Trägern.

Beitrag von „Wolfe“ vom 6. Oktober 2019, 17:20

in der Anleitung zur Konfiguration der USB-Ports steht, dass usbinjectall zum Schluss gelöscht werden muss. Bitte die Anleitung vollständig durcharbeiten. Und eine Festplatte ist erst dann tot, wenn ein zuverlässiges System sie für tot erklärt.