

Erledigt

Externe festplatte wird nicht mehr erkannt und einbau 2 neuer Internen zur Datenrettung von noch vorhanden externen Trägern.

Beitrag von „soundopfer“ vom 6. Oktober 2019, 21:20

also die usb 2 wird nicht mehr erkannt mein stick dafür hat er 3 neue usb 3 ports gefunden.

Name	Konnektor	Anschl...	Dev Speed	Gerät
HS01	USB2	0x01	1.5 Mbps	USB Keyboard
HS02	USB2	0x02	1.5 Mbps	USB OPTICAL MOUSE
HS03	USB2	0x03	5 Gbps	AppleUSBXHCI Root Hub Simulati...
HS04	USB2	0x04	5 Gbps	AppleUSBXHCI Root Hub Simulati...
HS05	USB2	0x05	5 Gbps	AppleUSBXHCI Root Hub Simulati...
HS06	USB2	0x06	5 Gbps	AppleUSBXHCI Root Hub Simulati...
SS01	USB3	0x11	Unknown	
SS02	USB3	0x12	Unknown	
SS03	USB3	0x13	5 Gbps	
SS04	USB3	0x14	5 Gbps	
SS05	USB3	0x15	5 Gbps	

scheisse die anschlüsse vorne funzen auch nicht mehr

[chmeseb](#) ixh versuche nur der anleitung zu folgen.

edit funzt alles jetzt wie ne 1.

USB Anschlüsse:				
Name	Konnektor	Anschl...	Dev Speed	Gerät
HS01	USB2	0x01	1.5 Mbps	USB Keyboard
HS02	USB2	0x02	1.5 Mbps	USB OPTICAL MOUSE
HS03	USB2	0x03	5 Gbps	
HS04	USB2	0x04	5 Gbps	
HS05	USB2	0x05	5 Gbps	
HS06	USB2	0x06	480 Mbps	IOUSBHostDevice
SS03	USB3	0x13	5 Gbps	
SS04	USB3	0x14	5 Gbps	
SS05	USB3	0x15	5 Gbps	

so hier mal meine clover

[CLOVER.zip](#)

edith:

muss wohl wieder n paar euros dem forum spenduzern *prost