

BT/WLAN DW 1560 - kein Bluetooth /Wlan funktioniert aber

Beitrag von „sunraid“ vom 9. Oktober 2019, 21:36


Die Kexte sind

BrcmFirmwareData.kext
BrcmPatchRAM2.kext

aktuell?

Auf meinem DELL 6330 funktionierte das BT nach dem Cleaninstall von Catalina auch nicht mehr. Hatte dann die Kexte aktualisiert, aber auch keine Besserung.

Erst nachdem ich diesen Wert gesetzt und den Rechner neugestartet habe funktionierte BT wieder...



Wäre einen Versuch wert, oder?!