

Upgrade auf Catalina -> nur noch USB 2.0 Ports funktionieren.

Beitrag von „maybeageek“ vom 13. Oktober 2019, 12:24

Hallo zusammen,

TLDR: Nach dem Update auf Catalina gehen bei mir nur noch die USB 2.0 Ports an denen Maus und Keyboard hängen. USB 3.0/3.1 Geräte laufen an diesen Ports mit USB 2.0 Speed. Alle 3.0/3.1 Ports sind tot.

Full story: Auch ich habe es gewagt: Clover Update und Kext-Updater war einwandfrei. Mojave verhielt sich reboot-fest perfekt. Alles lief.

Heute deshalb das Update auf Catalina: Das Update selbst fühlte sich an wie auf einem echten Mac, brauchte ca. 23 Minuten, 2 Reboots. Alles kam wieder hoch. Sound geht, Netzwerk geht, sieht erstmal alles gut aus.

Leider funktioniert nun kein USB 3.0 mehr.

Hat jemand eine Idee wo ich schauen könnte?

Viele Grüße aus Frankfurt,

maybeageek