

Upgrade auf Catalina -> nur noch USB 2.0 Ports funktionieren.

Beitrag von „DSM2“ vom 13. Oktober 2019, 12:38

Für 10.15. gelten die Patches von 10.14. nicht!

Daher ist die beste Lösung das erstellen einer Custom USB Kext für dein entsprechendes System.

Das hat den Vorteil das du keinerlei Port Limit Patches benötigst und in Zukunft keinerlei Probleme mit den USB Ports haben wirst.

Ich habe dir die Patches für 10.15 in die EFI hinterlegt.

Um die Custom Kext simpel zu erstellen benötigst du [Hackintool \(ehemals Intel FB-Patcher\)](#)

Mit dem Tool kannst du unter den Tab USB eine eigene USB Kext erstellen und Ports die nicht zugewiesen (nicht vorhanden) sind entfernen.

Schau dir mal diesen Post von mir an...

Dort findest du eine super Erklärung für das Vorgehen mit Hackintool : [Mojave 10.14.5 Clean-Install auf Z370+i9+Radeon VII](#)