

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download**

**Beitrag von „jhahn“ vom 13. Oktober 2019, 17:35**

Hallo [colamixer](#) Deine Probleme können durchaus an der noch installierten Evo Plus liegen. Ähnliches wurde schon berichtet. Bau sie doch mal testweise aus.

Im CNVI-Slot können nur entsprechende Intel-Karten betrieben werden. Die Fenvi-PCIe-Karte ist die beste Alternative.