


OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „plutect“ vom 14. Oktober 2019, 23:31

Guten Abend,

[apfelnico](#)

Danke für Deine Antwort, daraufhin habe ich mich nochmal längere Zeit auseinandergesetzt und habe jetzt die 4 USB 2.0 Port rausgeschmissen (und hinten Hardwaremässig abgedeckt) Jetzt komme ich auf 16 aber 1 USB hängt an dem 2. gelisteten Controller dadurch komme ich jetzt auf 15+1.



Jetzt kann ich im OC den XhciPortLimit auf NO stellen und mit dem selbsterstellten Kext kommt ich trotzdem nicht auf mehr als die 15+1 es dürften auch alle verbliebenen funktionieren was ich so getestet habe.

Was ich bemerkt hatte ist das das Hackintool oben bei den Controllern manchmal einen EHC2 zusätzlich anzeigt wann genau und warum weis ich leider nicht. Ruhezustand funktioniert das war neben ordentlich konfigurierten USB Port mein Hauptanliegen.

Achja wenn Du mit der Maus länger auf einen USB Eintrag verweilst zeigt er Dir den dazugehörigen Controller an !

