

Erledigt

Neuanschaffung ITX / μ ATX - Bestmögliche Wifi/BT Lösung?

Beitrag von „easy6“ vom 16. Oktober 2019, 21:46

[Zitat von DSM2](#)

Ist die Karte bei dir zumindest etwas isoliert? Hast du zwischen der Befestigungsschraube und der Karte eine Unterlegscheibe?

Ohne hatte ich ebenfalls schlechtere Werte.

Unterlegscheibe aus Plastik drunter und keine Probleme mehr.

Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen das es super funktioniert und ich denke mit einer 400.000 Leitung kann ich das gut beurteilen wenn ich bei 350.000 lieg.

Mit meiner 1830 kam ich nie an solche Werte.

Alles anzeigen

Danke für den Tipp, werde morgen mal in meiner „Rumpelkiste“ kramen ob ich eine Unterlegscheibe aus Kunststoff finde und diese zwischen Karte und Adapter einsetzen. Da wäre ich nie drauf gekommen..Danke!