

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 17. Oktober 2019, 11:13

Richtig sieht es dann so aus, wenn unter IOService ein EC-Device + ApplePowerBusController zu sehen ist, AppleACPIEC darf dort *nicht* ebenfalls geladen werden. Korrekt? Also kein ACPI-Rename, sondern immer die SSDT-EC benutzen. Gibt es auch Rechner, bei denen der Embedded Controller tatsächlich den Gerätenamen EC hat? Bisher sind mir nur EC0, ECDV, H_EC usw. untergekommen.

Nachtrag: Unter Mojave matcht AppleACPIEC (IONameMatch) *PNP0C09* und *boot-ec* (echter Mac). Catalina habe ich gerade nicht am Start, da dürfte das ja anders sein.