

MACOS CATALINA 10.15 ERFAHRUNGEN

Beitrag von „locojens“ vom 24. Oktober 2019, 11:31

Intel® NUC BIOS Glossary - Revision 1.12

Also wenn da unter [Advanced > Devices > Onboard Devices](#)

Serial Port	
Type	Checkbox
Help	Enables or Disables the Serial Port
Visual BIOS Page	Advanced > Devices > Onboard Devices

Serial Port 2	
Type	Checkbox
Help	Enables or Disables the second Serial Port
Visual BIOS Page	Advanced > Devices > Onboard Devices

nichts von dem ersten steht, gibt es die Einstellung wohl nicht.