

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 25. Oktober 2019, 19:57

Ja, ich hätte es im Apple-Skript-Editor auch einfach als Shell-Script ausführen lassen und halt einfach als Programm gespeichert. Also im Grunde ja dasselbe.

Hm, dann weiß ich auch nicht sicher, ob das ein Hackintosh-Problem oder ein Catalina-Bug ist.

Die Shiki-Einträge ändern das AppleGVA-Framework, so dass es mit iMacPro1,1-Parametern läuft, obwohl man ein anderes SMBIOS verwendet. Deshalb sind die in der iMacPro1,1-Konfiguration auch nicht drin.

Es kann sein, dass die iGPU in der Kombination Probleme macht. Kannst du es mal mit der iMacPro1,1-Konfiguration probieren und zusätzlich "Internal Graphics" im Bios auf "Disabled" stellen?

Wahrscheinlich geht Sidecar dann nicht, aber es könnte sein, dass der Rest komplett läuft.