

Erledigt

Bios-Einstellungen (ASUS Prime Z390-A) für Thunderbolt

Beitrag von „sunraid“ vom 27. Oktober 2019, 17:53

Ich bin mal wie folgt vorgegangen:

RC-Scripte rausgeworfen und vom Rechner gestartet mit und ohne NVRAM-Reset => Fehlermeldung beim Start

Vom Bootstick Variante 1 ohne EmuVariable => bootet in den Startscreen friert dort aber sofort oder nach ein zwei Sekunden ein

Vom Bootstick Variante 2 mit Emuvariable => wieder die Fehlermeldung

Edit: Dann nochmal mit dem neuen File