

Erledigt

Lasst uns basteln: Vorke Notebook 15 (i5-8250U)

Beitrag von „CMMChris“ vom 1. November 2019, 16:05

Es ist ja noch nichtmal jeder USB-C Anschluss ein vollwertiger USB-C Anschluss. Die Dinger gibt es mit USB 2, USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 2, mit Videosignal, ohne Videosignal...

In diesem Fall ist es ein USB 3.1 Gen1 ohne Videosignal oder Ladefunktion.

Edit: Habe den Eingangspost noch um zwei weitere Fehlerchen ergänzt die mir noch aufgefallen sind (Touchpad Problem nach Standby und HDMI Fehler). Sollte jemand schon etwas ähnliches erlebt haben bitte ich um Lösungsvorschläge.