

**Erledigt**

## **Dell Optiplex 790, Clover erkennt macOS Stick nicht**

**Beitrag von „griven“ vom 3. November 2019, 18:05**

Dazu kann ich in der Tat was sagen meine R9-290X läuft out of the Box eingebaut und ging wie sie sollte. Wichtig ist das im Bios der CSM Mode deaktiviert ist aber das ist dann auch schon alles. Die R290 ohne X braucht in der Regel eine Fake DeviceID läuft damit aber abhängig davon wie sehr der Hersteller das vBIOS der Karte verändert hat eben so problemlos wie die Variante mit X.