

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „luxus“ vom 5. November 2019, 02:05

@[JimSalabim](#)

danke für all die antworten bisher.

das mit dem alternate boot logo war die Lösung .. wenn ich csm anschalte ist die Auflösung (beim booten) auch höher.

seit der letzten version (deines EFI Ordners) habe ich das problem das mein interner usb. port nicht mehr geht(daher kein bluetooth)

das problem hatte ich auch schon selbst beobachtet nachdem ich die usb kext zu USBPorts.kext gewechselt hatte.

dafür wird jetzt über usb-c mein iPhone erkannt.

leider weiss ich nicht wie ich die kext ändern muss damit alle ports funktionieren 😞

kann es sein das ich die iMac Konfiguration nutze und im USBPorts.kext aber was von iMacPro steht?