

Erledigt

macOS auf Medion Akoya S6212T (MD 99270) - Notebook mit Touchscreen

Beitrag von „Jano“ vom 9. November 2019, 12:19

Also das Tool läuft nur unter Windows 10 im MBR installierten Modus. Im reinen EFI Modus geht es nicht bei USB Sticks, aber USB Festplatten funktionieren. Also Windows 10 wieder auf dem Laptop mit MBR installiert.

Vielleicht liegt es auch wirklich an diesem BIOS. Da ist nun wirklich nicht viel einzustellen. Irgendwas muss es doch sein, dass der das nicht frisst.

Laut Hardware seid Ihr ja der Meinung es müsste gehen.

Die Liste habt Ihr Euch ja bestimmt angesehen oder ?