

Erledigt

CPU Frequenz wird vom OS nicht richtig gelesen

Beitrag von „bounty96“ vom 10. November 2019, 21:45

[Zitat von CMMChris](#)

Kann mir aber nicht vorstellen dass es bei Xeon Chips anders ist.

Denke ich auch. Vor allem weil die i7 Modelle 980X und 990X ja die gleiche Architektur haben.

Ich schätze mal bei denen würde das selbe Problem aufkommen. Aber ich frage mich warum.

Es wird warscheinlich nicht daran liegen dass der Original MP5,1 nie über 4 GHz hatte xD

Aber ich glaube der echte MP5,1 hatte auch den Xeon X5675.