


Erledigt

CPU Frequenz wird vom OS nicht richtig gelesen

Beitrag von „CMMChris“ vom 11. November 2019, 15:07

Interessant. Dann unterscheidet sich das ganze offenbar je nach Prozessor. Verstehe nur nicht ganz warum. Bisher war ich auf dem Stand, dass diese Strings zum Prozessor "hardcoded" sind und dem jeweiligen Mac Modell entsprechen in dem der Prozessor zum Einsatz kommt.

So ist es ja z.B. auch beim 8700K den ich in der Kiste habe. MacOS zeigt den Stock Basistakt des Chips an der 3,7GHz entspricht. Was ich im BIOS daran ändere juckt das System in diesem Fall nicht. Die Anzeige bleibt bei 3,7GHz. Übertakten greift aber definitiv. Ich lasse meinen auf 4,7GHz laufen und genau der Takt liegt laut IPG auch an wenn ich ihn unter Volllast setze.



Ich selbst habe bisher auch bei keinem Hackintosh den ich aufgesetzt habe ein anderes Verhalten beobachtet. macOS zeigt immer den Basis- oder Boost Takt im System Profiler an.

Warum das nun bei einigen Leuten anders ist, verstehe ich nicht ganz. Wäre schön wenn dazu mal jemand Licht ins Dunkle bringen könnte.