

Erledigt

Z97-UD5H-BK Besitzer: "Neues" BIOS aus 2018

Beitrag von „Sascha_77“ vom 12. November 2019, 19:41

Ich denke nicht. Zumal die bei deinem bei F10 sind (auch 2015).

Angeblich soll der Unterschied ja nur in den "haltbareren" Kondensatoren des BK liegen. Aber da du ja auch ein Dual Bios hast könntest Du es nat. mal drauf ankommen lassen. Würde aber schätzen, dass das Q-Flash Tool rummeckert. Da bliebe dann nur der Programmier.