

Erledigt

Freeze nach Sleep mit IGPU im Headless Mode enabled - Z390 9900k

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 19. November 2019, 13:51

Ich hatte ähnliches Problem bei mir ebenfalls nur bei aktivierter IGPU. Versuche mal meine AAPL,ig-platform-id. Mit der war bei mir das Problem gelöst.

https://bitbucket.org/anonymous_writer/EFI/CLOVER/config.plist