

Erledigt

High Sierra auf CoffeeLake System

Beitrag von „locojens“ vom 20. November 2019, 09:20

Habe noch mal die EFI zum selbst verunstalten zusammengeklickt. Seriennummer ist nur wild "generiert" und es ist der USB-Portlimitpatch für High Sierra 10.13.6 +USBInjectAll.kext drin, das bedeutet die Ports müssen noch mit dem Hackintool angepasst werden!

Es sind in deaktivierter Form auch die Portlimit Patches für 10.15.X Catalina enthalten, auch da gilt, wenn die aktiviert werden und der Andere deaktiviert wird, mit Hackintool Ports anpassen.

Zur Hardware: intel Core i9 9900K, ROG STRIX Z390-F GAMING, ASUS ROG STRIX Vega 64 8GB, 32GB RAM

PS: der eqMac2 Kext ist mit drin, für den gleichnamigen Equalizer. Bei nicht Bedarf einfach löschen.