

Erledigt

8700k throttled nicht

Beitrag von „Heroic73“ vom 22. November 2019, 19:15

ich habe den gleichen cooler und komme mit 1,10 auf max 60 grad. zwar nur nen i5 8600, aber naja 😊

ist deine gehäuse lüftung denn ok bzw was hast da drin?

sitzt der kühler auch richtig mit guter leitpaste?

edit: habe jetzt gerade mal bei mir auf "auto gestellt" und kurz mal cinebench laufen lassen. komme dort nicht über 78 grad. ich hatte das temperatur problem damals mit einem älteren bios. scheinen wohl was geändert zu haben im neuen.

bei dir scheint auf jedenfall etwas mit der kühlung nicht zu stimmen denke ich.