## Erfolgreiche Installation - Wie geht's jetzt weiter?

Beitrag von "RectorPAiN" vom 27. November 2019, 15:08

Das mit dem Energiesparen hat schonmal funktioniert, danke dafür!

Geekbench 5 hab ich auch mal laufen lassen. Temperaturen sind alle im grünen Bereich, allerdings ist mir aufgefallen dass die CPU zwischen den einzelnen Tests immer wieder runtertaktet, also den Multiplikator von x34 auf x16 setzt.

Mir kommt der Wechsel hier sehr verfrüht/schnell vor, oder ist das ganz normal?

Ich hatte das System unter Windows sehr stabil auf 4,2GHZ übertatet, habe für den Hackintosh allerdings das Bios vorerst zurückgesetzt.

Kann ich wieder wie vorher ganz normal Übertakten oder gibt es hier unter Mac etwas zu beachten?

Die Resultate packe ich mal in den Anhang



Bleiben nurnoch die Probleme mit dem soagent-Prozess und den Laufwerken im Finder...

