

Erledigt

Bios-Einstellungen (ASUS Prime Z390-A) für Thunderbolt

Beitrag von „sunraid“ vom 27. November 2019, 19:27

Hi [nextage](#) , ja die Karte läuft mittlerweile in meiner Kiste fast problemlos. Ab und an, aber eher selten, kommt der Allocate Error. Ich habe zusätzlich auch die USB-Verbindung angeschlossen, soll aber nicht unbedingt notwendig sein, wenn USB nicht genutzt wird. Windows habe ich nicht, also gab es auch keine Aktivierung der Karte unter Windows.

[Zitat von nextage](#)

Die Karte wird jedoch im Systembericht nicht angezeigt.

Wenn die Karte erkannt wird, steht unter Systembericht/Thunderbolt nur, dass Treiber geladen sind. Die Karte an sich sollte unter PCI auftauchen.

Kann dir mit den Settings aber erst morgen, wenn ich wieder Zugriff auf den Rechner habe, weiterhelfen.