

CleanInstall Catalina - Asus Z390-A Prime, i9 9900k, IGPU/Vega56, NVMe - Hilfe, bin am verzweifeln, nix geht mehr!

Beitrag von „pebbly“ vom 29. November 2019, 09:10



Zitat

Doch bin ich ehrlich, ich habe keinen blassen Schimmer wie es nun weitergeht; bin echt überfordert..

Hast du denn wenigstens Ahnung von Computern? Denn das

Zitat

Die Vega56 und die NVMe habe ich ausgebaut... hat nur Probleme bereitet. Kein Bild mehr, nicht mal mehr ins Bios, nix.

Ist ein Computer Problem, kein Hackintosh Problem.

0. Lies das Wiki

1. mach dir doch bitte einen UEFI Linux Live Stick

2. Hast du Windows drauf? Prüf ob das UEFI oder Legacy/MBR ist (vermutlich)

3. Stell Windows auf UEFI um (gidf)

4. Resette dein BIOS

5. setze die Grafikkarte und NVMe ein

6. Stelle das BIOS nach al6042 ein

5a. Deaktiviere die IGPU

7. Erstell dir einen MacOS Bootstick

- Mit der vega56 und dem whatevergreen.kext wirst du es leichter haben, nicht schwerer!

8. Installiere Clover nach Anleitung auf den Stick

9. Kopiere einen EFI Ordner (al6042 oder meinen) auf den Stick

10. ändere das SMBIOS im Clover Konfigurator nach Anleitung auf iMacPro1,1 und generiere dir die Codes

11. Installieren

Den Hackintosh kriegen wir easy zum laufen!