

**Erledigt**

## **Bios-Einstellungen (ASUS Prime Z390-A) für Thunderbolt**

**Beitrag von „nextage“ vom 3. Dezember 2019, 09:13**

Uff... Vielen Dank für den Hinweis [sunraid](#) und [pebbly](#)! Und entschuldigt meine Unwissenheit...

Ich finde es allerdings interessant, dass dies der einzige (mir bekannte^^) AptioFix ist bei welchem der Fehler nicht auftritt. Könnte es denn sein, dass das Bootargument slide=0 der ausschlaggebende Punkt ist? Ich habe leider nicht abschliessend verstanden welche Auswirkungen dies hat... Kann ich dieses Bootargument auch mit anderen Fixes einsetzen? z.B. ocQuircks?

Vielen Dank