

Erledigt

## WLAN Problem mit T440p und DW1820A

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 6. Dezember 2019, 15:11

Du kannst diesen Wert auch ergänzen als Parameter in den Clover Properties. Da hast du ja bereits einige in der config.plist eingetragen.

```
Scope(\_SB.PCI0.RP07.PXSX) // Broadcom BCM94352Z
{
    Method(_DSM, 4, NotSerialized)
    {
        If(Equal(Arg2, Zero)) { Return(Buffer() { 0x03 }) }
        Return(Package){
            "AAPL,slot-name", Buffer() { "M.2 key M" },
            "name", Buffer() { "AirPort Extreme" },
            "model", Buffer() { "Dell Wireless 1820A - BCM94350ZAE 002.11 ac/a/b/g/n" },
            "device_type", Buffer() { "AirPort" },
            "built-in", Buffer() { 0x00 },
            "PCIConfigurations", Buffer() { 0x00 },
            "compatible", Buffer() { "pci14e4,4331" },
        }
    }
}

Scope(\_SB.PCI0.HDEF) // Audio Realtek ALC255
```



Die richtigen Einträge bekommst du von der Hackintool PCI-Liste.