

Dell 3060 SFF Ram und Sleep Probleme

Beitrag von „Seven“ vom 8. Dezember 2019, 09:02

Danke für deine Antwort.

Die Kernel Panic hatte nichts mit dem RAM zu tun, sondern war nach dem Sleep. Das konnte ich mittlerweile fixen, ich hatte nach dem USB Port Patchen noch den Limit Patch in Clover drinnen. Auch das CD Laufwerk hat gelegentlich Kernel Panics produziert, nachdem ich es abgesteckt hatte, scheints jetzt mal zu passen.

Der RAM will trotzdem noch nicht sobald ich beide 16 GB Module reinstecke.


Scheinbar muss ich die DIMM Slots in Clover mappen 🤔

Mal einlesen wie das gehen soll.


Edit:

Am Mainboard und Bios werden die DIMM Slots als DIMM1 und DIMM2 aufgeführt.

Im Slot DIMM 1 steckt der Ram (siehe Bild), der zweite Slot ist derzeit leer.



Unter macOS schaut das Ganze dann wieder so aus:



BIOS DIMM1 wird in macOS zu DIMM1

BIOS DIMM2 wird nicht erkannt

Und den DIMM0 gibts im Bios nicht, aber in macOS wird er als leer angezeigt.

Hat jemand eine Idee wie man die DIMM Slots mappen soll, dass aus dem DIMM1 der DIMM0 in macOS wird bzw. aus DIMM2 der DIMM1?



Danke