

**Erledigt**

## Nach UEFI Reset funktioniert Sleep nicht mehr

Beitrag von „Retch“ vom 8. Dezember 2019, 13:55

Hallo,

ich habe normal am großen Hacki gearbeitet und ihn dann schlafen gelegt, als er dann immer wieder abwechseln an und aus gegangen ist und nur noch Gigabyte Dual UEFI BIOS gezeigt hat. Stromlos machen etc hat keine Verbesserung gebracht. Habe dann mal geschaut wie das mit dem Dual BIOS funktioniert und kurz darauf hat das Board die Originale Bios Version (F5) aufgespielt. Das Bios habe ich wieder auf die F10 geupdated (war auch vorher im Einsatz). An sich funktioniert der Hacki wie vorher, aber wenn er aus dem Sleep geweckt wird wird entweder ein schwarzes Bild gezeigt (also Beleuchtung geht an, aber nur schwarz) oder ein Standbild vom Desktop, welches aber eingefroren ist.

Unter Windows funktioniert Sleep ohne Probleme.

Ich weiß nur echt nicht mehr woran das liegen könnte, am System und dem Clover hat sich ja seit dem Ausfall nichts verändert.

Den NVRAM habe ich mittels F11 gelöscht.

Anbei sind Bilder von den [Bios Settings](#) und der Clover Folder.

