

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 12. Dezember 2019, 12:43

Hat, wenn wir schon dabei sind, vielleicht jemand eine Erklärung hierfür?

Über mein MOTU 8A werden, wenn es über USB 3.0 statt über Thunderbolt angeschlossen ist, manche Systemsounds (beispielsweise Entleeren des Papierkorbs oder Versenden einer Mail) viel zu hoch gepitcht abgespielt. Die Samplerate am Interface zu ändern macht keinerlei Unterschied. Audiodateien werden korrekt abgespielt, es geht nur um diverse System-Sounds (bei manchen davon, z.B. Dateien in den Papierkorb werfen, tritt das Problem auch nicht jedesmal auf). Über Thunderbolt besteht das Problem nicht (auch wenn sich die Audioqualität bei den betroffenen Systemsounds auch hier etwas nach schlechter Auflösung anhört). Der MOTU-Support konnte mir schon mal nicht weiterhelfen. Das tritt übrigens auch auf, wenn ich es am MacBook Pro anschlieÙe, hat also mit dem Hackintosh schon mal nichts zu tun.