

Erledigt

iMac 27 Zoll Ende 2009 - Catalina mit Patcher bootet nicht mehr

Beitrag von „floris“ vom 22. Dezember 2019, 19:37

Ok, dieses Bild bringt uns mal ein gutes Stück weiter!!

Die interne Festplatte enthält auf der EFI Partition (immer noch) Überreste. Das Bild enthält die typische Sequenz ähnlich der von Clover Boot Loader. Mit (etwas) Glück kommen wir weiter, wenn nicht ist die Firmware des iMacs beschädigt.

Die Festplatte ausbauen. An einen anderen Mac diese anschließen.

Dann mit Festplattendienstprogramm diese Festplatte **Neu Partitionieren** - wie schon geschrieben, in MBR+FAT formatieren, dann in GPT partitionieren und HFS+ Journaled formatieren. (Vermutlich wurde die Festplatte beim ersten Versuch nur gelöscht)

Dann einen USB Stick für High Sierra vorbereiten.

Festplattendienstprogramm diese Festplatte **Neu Partitionieren**, *MBR+FAT formatieren, dann GPT+HFS+ Journaled formatieren*

Hier High Sierra laden: <https://support.apple.com/de-de/HT201372>

Einen USB Boot Stick erstellen:

Code

```
1. sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
```

Die Festplatte wieder einbauen und vom neu erstellten USB Stick High Sierra booten.

Wenn das nicht funktioniert, habe ich noch (möglicherweise) einen zweiten Lösungsansatz in der Hinterhand ...