

Erledigt

iMac 27 Zoll Ende 2009 - Catalina mit Patcher bootet nicht mehr

Beitrag von „userport“ vom 31. Dezember 2019, 10:49

Da du ja auch schon NVRAM [zurückgesetzt](#) hast und nun ohne Platte vom sauberen USB-Stick gebootet wird, kann es eigentlich nur noch an der Hardware liegen.

Korrigiert mich wenn ich da falsch liege.