

Erledigt

Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?

Beitrag von „apfelnico“ vom 7. Januar 2020, 12:10

[Zitat von maschinenwart](#)

Wichtigster Punkt ist allerdings eine vorherige Windowsinstallation und ein Firmwareupdate des TB-Chip, damit du es im Bios aktivieren kannst.

Das ist wohl der Punkt! Das Board wurde ursprünglich mit "vorbereitetem Thunderbolt" ausgeliefert, BIOS-Update UND Windows sind zunächst Pflicht. Danke für deine Mitteilung.