

Erledigt

Probleme mit Thunderbolt

Beitrag von „DSM2“ vom 7. Januar 2020, 10:27

Ich glaube nicht das diese identisch ist, alleine schon durch die Anschlussmöglichkeiten bzw Anbindung.

Im Fall von Alpine Ridge PCIe vs Nuc Onboard Alpine Ridge gibt es ebenfalls massive Abweichungen. [userport](#)

Wenn sich jemand bereit erklärt, mir ein Z390 Designare zu schicken, an welchem Thunderbolt definitiv funktioniert, dann könnte ich die Firmware auslesen und diese auf dein Board Flashen.