

Erledigt

## Probleme mit Thunderbolt

Beitrag von „apfelnico“ vom 7. Januar 2020, 18:29

Und die BIOS-Einstellungen sind wie vorgegeben? Unter Windows neueste Thunderbolt-Treiber (17.4.77.400) installiert?