



# Probleme mit RX 570

Beitrag von „mitchde“ vom 9. Januar 2020, 10:01

Wenn auch die USB Soundkarte (ich nutzte sowas auch) das Kratzen verursacht, kann es an einem IRQ (Interrupt) Konflikten liegen. Schau dir mal die **ACPI/DSDT Fixes** nochmal an welche IRQs betreffen.

Bei vielen boards muss man per FIX... (DSDT) IRQs die in BIOS belegt wurden deaktivieren bzw. im Falle HPET auch hinzu..

Dazu gehören: **FixHPET, FixRTC, FixTMR**. Sollte für dein MB kein FIX nötig sein obwohl du den Fix aktiv hast, passiert nichts, macht Clover auch nichts.



Hintergrundfrage: Ich nehme mal an, das Soundproblem betrifft alle Audioquellen - auch auch das abspielen von Musik (mp3, etc.) und nicht allein das Abspielen von Videos?

Wenns nur Video betrifft aber Musil einwandfrei ausgegeben wird kanns noch an anderen Dingen liegen. Zudem würde beim IRQ Problem auch der Onlaod Sound gestört sein.

**Insofern könnte es auch am HDMI Kabel oder irgendwelchen Moni Sound Einstellungen liegen falls sowohl Musil als auch Videoaudio am Moni verkrztz ankommt aber Onboard Sound geht!**