

# Power Mac G5 Mod

**Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 9. Januar 2020, 22:42**

Hast Du es Dir nicht selber ein bißchen schwerer gemacht als unbedingt nötig?

Auch veränderst Du den geschickten 3-Bahnen-AIR-Flow des G5 in meinem Augen nicht zwingend zum Vorteil, wenn die durch die HDDs geströmte, aber etwas erwärmte Luft dann die CPU-Kühler trifft.

Du hast jetzt also mit dem aufwändigen Herstellen der HDD-Halterungen eine Halterung mehr als der G5 oben im getrennten Original-Airflow hat - eine dritte hätte sich am Platz des DVD-LW gefunden - für eine SSD wäre sogar noch Platz inkl. DVD-LW gewesen.

Gruß

LOM