

Erledigt

Nach Installation auf SSD geht nichts mehr...

Beitrag von „MioMi“ vom 11. Januar 2020, 21:11

[g-force](#) OC-EFI ist im Anhang. config.plist ist ziemlich basic, nur die FileVault und [ScanPolicy](#) Einstellungen habe ich auf *false/ bzw 0* gesetzt. (Seriennummer und Mac Modell habe ich für die config.plist im Anhang auf Standardwert gelassen)

[bluebyte](#) Auch der Atheroskext v2.2.2 hat bei mir nicht funktioniert. Naja jetzt läuft der Killer E2400 Chip.