

BCM94360CS2 wird nicht erkannt

Beitrag von „ralf.“ vom 12. Januar 2020, 20:50

Bluetooth läuft glaube ich komplett über den USB-Port (hatte ich vorher auch mal gelesen, dass über USB nur Strom läuft, aber Bluetooth läuft völlig über USB).

Vielleicht hilft dieser Beitrag bezüglich WLAN weiter: [Intel® CNVi Interface](#)