

Erledigt

Nicht alles Lauft bei mir unter Catalina

Beitrag von „griven“ vom 21. Januar 2020, 11:03

Sound Aussetzer mussen aber auch beim onBoard Sound auch nicht unbedingt mit dem Codec/Treiber zu tun haben unter macOS sondern konnen auch auftreten wenn das CPUPM nicht stimmt und/oder der TSCSync nicht passt. Das Problem mit stottern, ruckeln usw. war bei alteren Intel CPU's ein ziemlich verbreitetes Thema unter macOS (Merom, Penryn, Bloomfield) wobei hauptsachlich die CPU's mit 800mhz Frontside Bus betroffen sind/waren. Abhilfe schaffen kann kurzfristig eine anderung der Samplingrate (Audio/Midi Setup) oder eine Anpassung des Bustaktes (Clover) langfristig kann auch ein passend erstellter und konfigurierter voodooTSCSync.kext helfen. Das es mit der USB Soundkarte auch Aussetzer geben kann ist vermutlich dem USB Transport selbst geschuldet hat aber nicht ursachlich was mit dem onBoard Soundproblem zu tun...