

Erledigt

USB Ports und Sleep-Modus funktionieren nicht richtig

Beitrag von „AnonymCoder“ vom 23. Januar 2020, 17:09

Wir stellen gerade an den Einstellungen rum, die von Clover gesetzt werden, wir verändern nicht das UEFI.

Das heist, wenn durch eine Einstellung die USB Ports nicht mehr gehen, dann kann nur MacOS diese nicht nutzen, dein BIOS/UEFI, welches entscheidet, von wo gebootet wird (interne Blatten oder USB) bekommt davon nichts mit. Daher kannst du selbst in einem solchen Fall im Bootmenü auswählen, dass du nicht den Clover von der Internen Blatte sondern den vom USB Stick starten willst.

Meine Vermutung ist, dass dein Mainboard interne USB Hubs verwendet. Das deckt sich auch [hiermit](#).

Diese werden im Hackintool als IOUSBHostDevice angezeigt. (Ich hab auch einen davon)

Ich schlage desshalb vor, dass du einfach mal alle nicht grünen Zeilen löscht und mit deiner Anleitung weiter machst.

Da fällt mir ein: Hast du im BIOS/UEFI die USB Einträge richtig gesetzt.