In Arbeit Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von "CMMChris" vom 26. Januar 2020, 15:38

Hey, sorry dass ich erst jetzt antworte. Hatte mir mal ein paar Tage Auszeit gegönnt. Das mit dem NVRAM Reset per F11 hattest du ja schonmal getestet wenn ich mich richtig erinnere. Lass uns mal was anderes versuchen. Lösche bitte mal in /EFI/CLOVER/drivers/UEFI den "OsxAptioFixDrv". Schiebe an dessen Stelle dann die .efi und plist Dateien aus dem Archiv im Anhang rein. Wenn das funktioniert werde ich mal das Paket für den Beelink U55 damit aktualisieren.