

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 27. Januar 2020, 19:07

[slickr13](#) Berichten zufolge (aus Mojave-Zeiten) läuft das G-RAID von G-Technology mit Adapter von TB2 auf TB3 (auch mit dem Startech-Adapter) mit diesem Board. Daher sehe ich drei Möglichkeiten:

1. Catalina hat eine Systemerweiterung blockiert, die du erst wieder zulassen musst. (Systemeinstellungen -> Sicherheit -> Allgemein, unten).
2. Unter Catalina geht es womöglich derzeit nicht mehr (welches System hast du auf dem MacBook Pro)?
3. Es liegt an den Thunderbolt-Einstellungen im Bios. Mach mal das Update auf F9b und geh alle Einstellungen durch (oder importiere mein Profil). Wichtig ist auch, dass bei Thunderbolt "No Security" ausgewählt ist. Das sollte man nach einem Neustart auch nochmal checken, ob die Einstellung auch behalten wurde.