## Erledigt Clover kommt mit neuer FW nicht klar. **Brauche einen Patch.**

Beitrag von "Shado" vom 28. Januar 2020, 19:47

Hi, in die Runde... habe das gleiche Board GA Z370p D3. Allerdings mit BIOS-Version F10.

Läuft absolut sauber und stabil. Sleep und WakeUp laufen auch ohne Probleme. Ich würde die 15a Version durch eine

ältere Version ersetzen. Eine Beta-Version sollte man nie nehmen.....

