

Erledigt

macOS Mojave - Kein Audio über interne Lautsprecher nach Tausch Audio-Buchse

Beitrag von „locojens“ vom 3. Februar 2020, 12:06

Ja da stellt sich dann eher die Frage wieviele Schichten hat die Platine und wieviele Layer davon haben mit der KH-Buchse zu tun.

Oder du hast trotz sorgfältiger Arbeit eine der winzigen Leiterbahnen beschädigt, bzw. als das Teil Abrauchte wurde eine Leiterbahn beschädigt.

Bei letzterem Problem kann unter Umständen Leiterbahnen nachverfolgen und einen dünnen CuL-Draht als Überbrückung anlöten hilfreich sein,

oder man stellt fest der OP-Amp ist hinüber...