

# **AMD NAVI / RDNA (RX5700/XT etc.) in macOS | Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlay Table**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 3. Februar 2020, 23:57**

Klötzchenbildung deutet auf Probleme mit dem VA Treiber hin, Metal hat damit nichts zu tun.