

Bluetooth abgehackt (eilig)

Beitrag von „toasta“ vom 6. Februar 2020, 19:32

Versuch es mal ohne Gehäuse Seitenteil. Vielleicht ist die Bluetooth Antenne nur intern auf der Platine.